



Foto ilustrativa

ACESSÓRIOS PARA TERRÔMETRO

4 estacas (50 cm, sextavadas, "Cooperweld", banhadas em cobre 254 microns).

1 extrator de estacas.

1 cabo de conexão para alimentar o carregador com uma bateria externa de 12 V - de automóvel ou similar (*somente para o modelo MTD-20KWe*).

1 carretel com cabo de 40 m.

2 carretéis com cabo de 20 m.

1 cabo curto de 5 m.

1 cabo curto de 5 m para conexão à tomada de terra a ser medida.

1 marreta.

1 trena.

1 bolsa para transporte.

Conjunto de acessórios para os equipamentos: **MTD20KWe** e **EM4055**

O fabricante se reserva o direito de modificar estas especificações técnicas.